

# اثر پرلیت بر ضریب آبگذری خاک

مهدی شرفا \*

چکیده :

پرلیت نوعی سنگ آذرین بیرونی است که در حرارت بالا آب ساختمانی خود را از دست داده و منبسط میگردد. پرلیت انبساط یافته ماده متخلخلی است که افزودن آن به خاکهای سنگین باعث سبب افزایش تخلخل تهویه‌ای اینگونه خاکها و نهایتاً افزایش ضریب آبگذری آنها میگردد. بنابراین میتوان گفت با استفاده از این نوع ماده اصلاحی مشکل نامطلوب بودن شرایط تهویه و مرطوب بودن خاکهای سنگین باعث تا حد زیادی قابل تعدیل میباشد.

پرلیت ۱ نوعی سنگ آذرین بیرونی، شیشه‌ای شکل است که به رنگهای سفید، طوسی و سیاه در طبیعت یافت میگردد، بعلت داشتن ۲ تا ۵ درصد آب در ترکیب شیمیایی، زمانی که از ۸۰۰-۱۱۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شود آب خود را از دست داده و همانند دانه ذرت می‌ترکد و انبساط می‌یابد. بعبارت دیگر ضمن از دست دادن آب در اثر تبخیر، حبابهای ریز بسیار زیادی در ذرات شیشه‌ای شکل آن ظاهر میشود. ایجاد چنین حبابهای ریزی موجبات سبکی وزن و خمومیات ویژه فیزیکی پرلیت منبسط میگردد. از آنجمله پرلیت انبساط یافته کاملاً متخلخل است و افزودن

---

\* عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه تهران

1. Perlite

آن به خاکهای سنگین بافت سبب افزایش تخلخل درشت در این خاکها شده و آبگذری آنها را زیاد نموده و مانع از رطوبی شدن آنها میشود. این ماده در حال حاضر توسط انستیتو پرلیت استان آذربایجانشرقی تولید شده و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

در این پژوهش مقادیر و اندازه‌های متفاوت پرلیت بر روی خاک سری کرج با بافت نسبتاً سنگین (جدول شماره ۱) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. تیمارهای مورد آزمون در جدول شماره (۲) مشخص شده‌اند. یکی از روشهای متداول در تعیین ضریب آبگذری خاکها در آزمایشگاه، روش هنن<sup>۱</sup> میباشد، که با ایجاد بار آبی ثابت بر روی نمونه دستخوردده و در حالت اشباع مسیزان ضریب آبگذری خاک را تعیین میکند. ضریب آبگذری هر تیمار بر طبق روش هنن در پنج تکرار مورد آزمون و اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج حاصله در جدول شماره (۳) ارائه شده است. با توجه به جدول شماره (۳) میتوان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار پرلیت در اندازه‌های مختلف به خاک سری کرج، ضریب آبگذری نمونه‌های مورد آزمایش ازدیاد حاصل مینماید.

بطور کلی چنین میتوان نتیجه گرفت که مصرف ۱۰ درصد حجمی پرلیت در اندازه‌های مختلف، ضریب آبگذری خاک سری کرج را از حالت نسبتاً کند به حالت متوسط یا آبگذری مطلوب افزایش میدهد. همچنین از مندرجات جدول شماره (۳) چنین استنباط میگردد که با افزایش مقادیر کم پرلیت مصرفی (حدود ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد حجمی) ضریب آبگذری افزایشی تدریجی و محدود نشان میدهد ولیکن در مقادیر زیاد مصرف پرلیت (۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ درصد حجمی) این روند افزایشی تشدید گردیده و کاملاً قابل ملاحظه است. بطوریکه منحنی نمایش تغییرات ضریب آبگذری نمونه‌های مورد آزمون بر حسب درصد حجمی پرلیت مصرفی (در کلیه قطرهای آن) بفرم سهمی میباشد.

منحنی شماره (۱) تغییرات ضریب آبگذری نمونه‌ها را بر حسب درصد حجمی پرلیت کاربردی، در اندازه‌های مختلف نشان میدهد. مع الوصف مناسبترین معادله‌ای که میتوان با این منحنیها تطبیق داد بصورت ذیل است:

$$Y = \frac{(111+X)^2}{(111-X)^2} + C$$

از آنجائیکه که از نظر کاربردی و اقتصادی، مقادیر پرلیت مصرفی از یک تناسی درصد حجمی اهمیت بیشتری دارد، معادله خطی تغییرات ضریب آبگذری نسبت به مقادیر فوق الذکر که با استفاده از یک برنامه پیش ساخته کامپیوتری حاصل آمده است برای هر کدام از ذرات پرلیت میتوان بشرح زیر ارائه نمود:

$Y = 1/123 + 0/148X$	پرلیت دانه ریز
$Y = 0/95 + 0/127X$	" متوسط "
$Y = 0/755 + 0/11 X$	" درشت "
$Y = 0/581 + 0/209X$	" مخلوط "

در معادلات فوق ضریب آبگذری ( سانتیمتر بر ساعت ) و  $Y$  مقدار درصد حجمی پرلیت کاربردی میباشد. معادلات حاصله در سطح یک درصد معنی دار بوده اند. براساس معادلات فوق الذکر و منحنی‌های مربوطه که در منحنی شماره (۲) ارائه گردیده، میتوان استنباط نمود که با افزایش مقادیر پرلیت کاربردی در خاک سری کرج، ضریب آبگذری خاک نیز افزایش مییابد ولی با درشت تر شدن قطر ذرات پرلیت روند افزایشی میزان آبگذری نمونه های خاک کندتر میگردد، زیرا منحنی مربوط به پرلیت دانه درشت از شیب ملایمتری نسبت به منحنی پرلیت دانه متوسط و کوچک برخوردار است. در این مورد منحنی مربوط به پرلیت مخلوط دارای بیشترین میزان شیب بوده، که نمایانگر افزایش ضریب آبگذری (نسبت به سایر ذرات پرلیت) در خاک سری کرج بوده است.

بطور خلاصه میتوان نتیجه گرفت که افزودن پرلیت به خاکهای سنگین

بافت موجب افزایش قابل توجه میزان تخلخل تهویه‌ای شده که نهایتاً "سبب افزایش ضریب آبگذری خاک خواهد شد. نتیجتاً مشکل نامطلوب بودن شرایط تهویه و مرطوب بودن خاکهای ریز بافت بدین ترتیب تعدیل مییابد. در صورتی که از نظر اقتصادی مقرون بصرفه باشد جهت اصلاح برخی خصوصیات فیزیکی خاکهای سنگین بافت میتوان از ماده اصلاحی پرلیت بهره جست .

جدول شماره ( ۱ ) - مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک سری کرج

نوع خاک	جزئیات مکانیکی و ریاضیاتی				درجه زغال سنگ	مقدار اکسیدهای محلول در محلول (میلی لیتر / لیتر)	مقدار کاتیونهای محلول در محلول (میلی لیتر / لیتر)			شماره شناسی C.E.C	درجه اشباع (کج)	درجه سوراخ آبی	درجه گریزات کلیم (آهک)	اسیدیته معادله	معمول EC x 10 <sup>3</sup>	درجه اشباع	درجه اشباع	درجه اشباع	درجه اشباع
	سافت	درصد ریس	درصد لای	درصد ماده			Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	Na <sup>+</sup>										
۴/۷۸	۳۳	۳۰/۵	۴۶/۵	۸/۲	۶/۱	۱۱/۷۵	۲/۸۲۵	۸/۳	-/۷۳	۱۴/۵	-/۰۱۹	-/۰۸۵	۶/۷	۸/۳	۱/۱۸	-	۷۵-۸۵	سری کرج	
۴/۷۷	۳۳	۲۸	۴۹	۶/۴	۵/۵	۶/۷۷	۱/۴۷۵	۴/۸	-/۳	۱۴/۷	-/۰۱۹	۱/۰۳	۷/۸	۸	-/۴۳	۵۰-۶۰	"		
۴/۳۳	-	۲۵/۵	۴۹/۵	۵/۸	۵/۳	۶/۷۵	۱/۷۵	۴/۷	-/۳	۱۵/۱	-/۰۱۹	-/۰۸۵	۶/۸	۸/۳	-/۵۴	۱۰-۱۵	"		
۴/۷۴	-	۲۵/۵	۴۹	۵/۴	۴/۷	۶/۷۵	۱/۸۵	۴/۵	-/۳۳	۱۴/۲	-/۰۳۳	۱/۰۳	۷/۵	۸/۳	-/۸۳	۵-۱۰	"		
۴/۸۰	۳۳	۲۵/۵	۵۱/۵	۶/۵	۵/۶	۵/۳۱	۱/۰۲۵	۴	/۱۹	۱۳/۶	-	-/۲۳	۸	۸/۳	-/۴۷	۲۵-۳۵	"		
۸/۱	۳۸	۲۳	۳۹	۴/۷	۴/۳	۴/۳۴	۱/۶	۳/۱۵	-/۰۹	۱۶	-	-/۳۳	۸/۳	۸	-/۴۴	۴۵-۷۵	"		
۹/۴۵	۱۸	۲۸	۴۴	۵/۹۴	۵/۳۴	۴/۳۳	-/۸۳۵	۳/۳	-/۱	۱۵/۶	-	-/۵	۱۰	۸	-/۴۴	۷۵-۸۵	"		

این آزمایشات توسط مرکز تحقیقات خاک و آب دانشگاه تهران انجام شده است.

جدول شماره (۲) - شرح تیمارهای آزمایشی حاوی اندازه‌های مختلف پرلیت

شرح تیمارهای آزمایشی	تیمارها و علائم مربوطه	ردیف
سری خاک کسرج	K	۱
شاهد ( خاک بدون پرلیت )	P0	۲
مخلوط ۱ درصد حجمی پرلیت با خاک	P1	۳
" " " " ۲ "	P2	۴
" " " " ۵ "	P3	۵
" " " " ۱۰ "	P4	۶
" " " " ۲۰ "	P5	۷
" " " " ۳۰ "	P6	۸
" " " " ۵۰ "	P7	۹
" " " " ۷۰ "	P8	۱۰
صد درصد پرلیت	P9	۱۱
پرلیت دانه ریز (با قطر ۱ < میلی‌متر)	D1	۱۲
" " متوسط (با قطر ۱-۲ " )	D2	۱۳
" " درشت (با قطر ۲ > " )	D3	۱۴
" مخلوط	D4	۱۵

جدول شماره ( ۳ ) تغییرات میزان ضریب آبگذری در تیمارهای مختلف خاک  
سری کسرج

ضریب آبگذری ( سانتیمتر در ساعت )				تیمارها	ردیف
مخلوط $D_4$	درشت $D_3$	متوسط $D_2$	برلیت ریز $D_1$		
۱/۰۹	۱/۰۹	۱/۰۹	۱/۰۹	KP <sub>0</sub>	۱
۱/۲۶	۰/۸	۱/۱۴	۱/۴۴	KP <sub>1</sub>	۲
۱/۴	۱/۲۱	۱/۶۹	۱/۵۱	KP <sub>2</sub>	۳
۱/۸	۱/۲۵	۱/۴۹	۱/۷۸	KP <sub>3</sub>	۴
۱/۲۶	۱/۴۴	۱/۹۸	۲/۶۴	KP <sub>4</sub>	۵
۲/۶۷	۲/۷۵	۲/۲۴	۲/۷۴	KP <sub>5</sub>	۶
۸/۶۲	۴/۲۸	۵/۶۴	۵/۸۲	KP <sub>6</sub>	۷
۱۲/۱۲	۷/۲۱	۲۰/۰۶	۸/۲۸	KP <sub>7</sub>	۸
۱۱۲/۲۱	۱۵۹/۹۱	۱۲۴/۵۱	۲۲/۲۸	KP <sub>8</sub>	۹
۴۷۵	۲۲۰۰	۱۷۶۱/۲۷	۲۱۹/۰۶	KP <sub>9</sub>	۱۰

منحنی شماره ( ۱ ) - تغییرات میزان ضریب آبگذری بر حسب  
درصد های حجمی پیرلیت مصرفی در قطرهای  
متفاوت

ضریب آبگذری ( سانتیمتر در ساعت )





