

عناصر آلاینده در رسوبات رودخانه کارون

مصطفی چرم

استادیار گروه حاکشناسی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران آهواز

مقدمه

نتایج آزمایشات و بررسیهای انجام شده نشان دهنده افزایش روزافزون انواع آلاینده های فیزیکی، شیمیائی و بیولوژی آب رودخانه کارون بر اثر تخلیه مستقیم و بدون پالایش انواع زه آبهای گشاورزی، پساب و فاضلابهای صنعتی و شهری و خانگی می باشد. شایان ذکر است که سایر بلایای طبیعی مانند طوفانها و گرد و خاکهای شدید در سطح استان و حرکت ماسه های روان و دوده و گازهای سمی و خطرناک حاصله و تولیدی ناشی از فعالیت انواع موکر و کارخانجات صنعتی منطقه نظیر صنایع فولاد و لوله سازی و نورد اهواز، شرکت کربن ایران و چاههای نفت منطقه و غیره تاثیر بسزایی در آلودگی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی دارد. رودخانه کارون یکی از بزرگترین رودخانه های ایران واقع در استان خوزستان است و مشکل ته نشین شدن رسوبات در آن که طی فرایندهای طبیعی فرسایش و رسوبگذاری ایجاد می شود حائز اهمیت فراوان میباشد. بر اساس مطالعات انجام شده (۱) این اعتقاد وجود دارد که رودخانه کارون در شرایط رسوبگذاری است و سالیانه بطور متوسط به مقدار ۲/۸ سانتیمتر در کل رودخانه رسوب بر جای میگذارد و کف کنی و یا فرسایش در آن ظاهرا وجود ندارد و علاوه مشخصه این تغییرات، عرض شدن جزایر موجود و ظهرور و تشکیل جزیره های جدید در داخل رودخانه می باشد. آلودگی رسوبات رودخانه یکی از مهمترین منابع آلودگی آب رودخانه ها بشمار می رود. زه آبهای آلوده که وارد رودخانه میشوند نه تنها آب رودخانه را آلوده می کنند بلکه باعث دفن و تجمع مواد آلوده کننده در رسوبات می گردند. فاضلابهای شهری، صنعتی، کشاورزی و غیره از مهمترین منابع آلوده کننده آب رودخانه ها محسوب می شوند که این منابع آلوده کننده شامل ترکیبات آلی و معدنی است. از طرف دیگر بدليل فرسایش پذیر بودن حوزه های مشرف به رودخانه ها بخصوص رودخانه کارون، رسوبات زیادی در فصل بارش وارد رودخانه ها می شود. یک سری واکنشهای فیزیکی و شیمیائی قسمت عمده این مواد آلوده کننده را به همراه مواد معلق رسوب می دهد. بنابراین رسوبات می توانند منابع مهم آلودگی محسوب شوند. تحقیقات زیادی در زمینه بررسی آلودگی رسوبات رودخانه و نقش رسوبات در آلوده کردن آب رودخانه ها در نقاط مختلف دنیا شده است (۳۰ و ۵۰). مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که فرایندهای بیوژئوشیمیایی باعث تغییر در غلظت مواد معدنی قابل حل، مواد آلی و فلزات سنگین می گردند، لذا عناصر شیمیایی محلول در آب از خود واکنش نشان داده و از فاز محلول خارج می گرددو بر اثر پدیده جذب سطحی با رسوبات مذکون می شوند به عبارت دیگر عناصر سمی جذب شده در رسوبات که بصورت غیرفعال می باشند، می توانند بر اثر تغییر شرایط فعل گشته و اثرات آلودگی شدیدی را ایجاد کنند(۹).

بنابر این اهداف طرح عبارتند از : ۱- شناسایی و تعیین میزان عناصر آلاینده در رسوبات رودخانه ۲- مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و کانی شناسی رسوبات.

مواد و روشهای

نمونه برداشی از رسوبات رودخانه کارون از ۱۰ نقطه به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر از مسیر رودخانه کارون که در محدوده شهر اهواز در سه نوبت صورت گرفت. نمونه برداشی توسط آگر دستی به قطر ۱۰ سانتی متر از دو عمق مجزا ۱۵-۳۰ و ۳۰-۶۰ سانتی متر انجام شد. کلیه تجزیه های شیمیائی و فیزیکی بر اساس روشهای استاندارد انجام گردید. عناصر میکرو با استفاده از محلول استخراج کننده DTPA به نسبت ۱/۲ (یک قسمت خاک و دو قسمت محلول استخراج کننده) اندازه گیری گردید. شناسایی کانی های رسی موجود در رسوبات می تواند اطلاعات مفیدی برای پی بردن به مکانیزم جذب عناصر آلاینده ها توسط رسوبات به ما نشان دهد. برای این منظور از

رسوبات کف رودخانه نمونه برداری و جزء رسن با استفاده از روش‌های استاندارد جداسده و در ۵ تیمسار، دفع کربنات، اشباع با پتاسیم، اشباع با پتاسیم + ۵۵۰ درجه سانتی گراد حرارت، اشباع با منیزیم و اشباع با منیزیم + گلیسرول، با دستگاه اشعه ایکس مورد شناسایی دقیق قرار گرفتند(۸).

نتایج و بحث

دانه بندی مواد معلق رودخانه کارون که از ۲۷ بار نمونه گیری بدست آمده نشان می‌دهد(۲) که مقدار رس موجود در مواد رودخانه کارون ۳۵/۶ درصد می‌باشد. کل سیلت (سیلت خیلی ریز، ریز و متوسط) ۴۷ درصد است که باقی مانده حدود ۱۷ درصد سهم سیلت درشت و ماسه می‌باشد. نکته مهم وجود درصد بالای رس در مواد معلق رودخانه کارون است. در دبی های کمتر از ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه ذرات رس ۴۰ درصد رسوبات معلق رودخانه را شامل می‌شوند (۲) و با افزایش دبی به بیش از ۴۰۰۰ متر مکعب در ثانیه این مقدار به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. نتیجتاً رودخانه کارون حتی در بالاترین حد دبی خود که کمتر اتفاق می‌افتد، بیش از ۲۰ درصد رس در مواد معلق خود دارا می‌باشد. دانه بندی مواد بستر برخی از جزایر موجود در رودخانه کارون بطور میانگین دارای ۲۷/۸ درصد ماسه، ۵۷/۱ درصد سیلت و ۱۴/۱ درصد رس می‌باشد. نتایج مطالعات فوق نشان می‌دهد که بیشترین مقدار رس (۲۷/۶) مربوط به جزایر مجاور پل معلق و رستوران ریورساید که در مرکز شهر اهواز است می‌باشد(۲). از نتایج مهمی که از شناسایی نوع کانی های رس موجود در رسوبات رودخانه ها بدست می‌آید وجود کانی اسمکتایت در درصد نسبتاً بالا و عدم وجود کانی کلریت و ورمیکولیت است. وجود کانی اسمکتایت در رسوبات بدليل داشتن بارکستریکی زیاد ($meq/100gr$ ۸۰-۱۲۰)، توانایی جذب زیاد آلینده هایی که بصورت کاتیونی وارد سیستم می‌شوند را دارد. نتایج تجزیه شیمیایی اولین مرحله (دیماه ۷۷)، دومین مرحله (اردیبهشت ۷۸) و سومین مرحله (مرداد ماه ۷۸) نمونه برداری به ترتیب نشان می‌دهد که از میان عناصر آلینده اندازه گیری شده آهن و سرب، آهن و مس و آهن، مس و سرب بیشترین غلظت را دارا می‌باشد. نکته قابل توجه غلظت بیش از حد عنصر آهن، مس و سرب در تمامی مراحل نمونه برداری است و این روند سیر صعودی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در زمانی که دبی رودخانه زیاد است، غلظت عناصر آلینده در رسوبات کمتر و در زمانی که دبی رودخانه کاهش می‌یابد غلظت عناصر آلینده زیاد می‌شود. در زمانی که دبی رودخانه بالا است، غلظت املال یا شوری کم است و جذب سطحی عناصر آلینده توسط ذرات در حال رسوب کم است. در تابستان با کاهش دبی رودخانه و بالا رفتن غلظت املال روپرو هستیم و در این حالت تمایل به هم آوری یا فلاکوله شدن ذرات معلق که می‌توانند عناصر آلینده را در سطح خود نگه دارند زیاد می‌شود. جهت ارزیابی کلی از وضعیت پتانسیل آلودگی رسوبات رودخانه کارون، مقایسه غلظت عناصر آلینده موجود در رسوبات با شاخص های استاندارد جهانی غلظت عناصر آلینده در آبهای آشامیدنی، آب آبیاری و آب جهت مصرف دامها(۶)، میانگین کلیه عناصر آلینده اندازه گیری شد. در مقایسه با غلظت عناصر میکرو در آب آشامیدنی متوجه می‌شویم که میزان آهن در رسوبات بیش از ۶۵ برابر، مس ۱۳ برابر، کادمیم ۶۲ برابر و سرب ۱۲۱ برابر است. در مقایسه با غلظت عناصر میکرو در آب آبیاری جهت کشاورزی در می‌یابیم که غلظت عناصر آلینده آهن، مس، کیالت و کادمیم در رسوبات به ترتیب ۴، ۶ و ۶۲ برابر بیش از حد مجاز توصیه شده توسط FAO می‌باشد. در مقایسه با غلظت عناصر میکرو موجود در آب شرب دامها در می‌یابیم، که غلظت عناصر های مس، کادمیم و سرب در رسوبات به ترتیب حدود ۳، ۱۲ و ۱/۵ برابر بیش از حد مجاز است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پتانسیل آلودگی رسوبات رودخانه کارون بالا است و احتمال خطر مسمومیت‌های حاصل از غلظت بیش از حد عناصر آلینده در آینده نزدیک بسیار محتمل است.

منابع مورد استفاده

۱. طرح ساماندهی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز، گزارش رسوب شناسی (۱۳۷۰) مهندسین مشاور ذ آب.
۲. طرح ساماندهی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز، گزارش نهایی (مهر ماه ۱۳۷۶) مهندسین مشاور ذ آب.

3. Bertin C., & Bourg, Alain C.M. 1995. Trends in the heavy metal content (Cd, Pb, Zn) of river sediments in the drainage basin of smelting activites. *Wat.Res.* Vol 29, No. 7, pp. 1729-36.
4. Fukue, M., Y. Kato, T., Nakamura, & S. Yamasaki, 1995. Heavy metal concentration in bay sediments of Japan, In: Dredging, Remediation, and Containmet of Contaminated Sediments, Ed. Kenneth R. Demars STP 1293.
5. Jain C.K., & Ram D. 1996. Adsorption of Lead and Zinc on bed sediments of the river kali. *Wat. Res.* Vol 31 No. 1, pp. 154-62.
6. Pais, I., Benton Jones J. Jr. 1997. The handbook of trace elements. CRC press LLC.
7. Srivastava A. 1998. Pollution of Ganga and Yamuna rivers at Allahabad, India. International Sympoium on Environmental Management, Australia.
8. Whittig L. D. & Altardice W. R. 1992. X-Ray diffraction techniques. In: Klute A. Methods of soil analysis part1- Physical and mineralogical methods pp: 331-62.
9. Yong, R. N. 1995. The fate of toxic pollutants in contaminated sediments. In: Dredging, Remediation, and Containmet of Contaminated Sediments, Ed. Kenneth R. Demars STP 1293.