

ارزیابی و بررسی پدیده فرسایش و رسوب‌زائی در رخسارهای ژئومرفولوژی حوضه آبخیز بازفت استان چهارمحال و بختیاری^۱

سید مجتبی اسدی^۱

این تحقیق رابطه سازندهای زمین‌شناسی با رخسارهای ژئومرفولوژی که حاصل عملکرد عواملی همچون بارندگی، خاک و توپوگرافی بوده از نظر میزان تولید رسوب مورد توجه قرار داده است. شناخت عوامل مؤثر در حساسیت سازندهای مختلف زمین‌شناسی نسبت به فرسایش از جمله موارد پژوهشی در مسائل مربوط به حفاظت آب و خاک است که تعدادی از این عوامل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. محل اجرای این پژوهه حوضه آبخیز بازفت در استان چهارمحال و بختیاری است. روش تحقیق بدین شرح بود که پس از تهیه نقشه‌های شبیه، سنگ‌شناسی و رخسارهای ژئومرفولوژی اقدام به تلفیق آنها نموده، نقش واحدهای کاری منطقه بdst است. ۱۶ واحد کاری با سازندهای کنگلومرای بختیاری، آغازاری، آسماری و هرمز با رخساره ژئومرفولوژی فرسایش شیاری، آبراهه‌ای، خندقی و دامنه منظم انتخاب و بر روی ۱۴ واحد کاری با رخساره ژئومرفولوژی فرسایش شیاری، آبراهه‌ای و دامنه منظم اقدام به احداث پلات‌های آزمایش از جنس بتن و بر روی ۲ واحد کاری دیگر که دارای سازندهای کنگلومرای بختیاری و آغازاری با رخساره فرسایش خندقی بودند کار نقشه‌برداری از گالیها صورت گرفت. اطلاعات بdst آمده از نمونه‌برداریهای انجام شده از هرز آب و رسوب در قالب برنامه FOXpro در کامپیوتر ذخیره و سپس با ساخت یک برنامه میزان رسوب تولید شده از سطح هر پلات در نمونه‌برداریهای مختلف محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نمونه‌برداری نشان داد که سازندهای حساسترین سازند به فرسایش می‌باشد و در شبیه بالاتر از ۵۰ درصد به دلیل ضخامت کم خاک و بالا بودن سنگ بستر میزان تولید رسوب این سازند بسیار کم بوده و این نتیجه را می‌توان به سایر سازندها نیز تعیین داد همچنین اندازه‌گیریها مؤید آن است که در سازنده بختیاری با رخساره فرسایش شیاری میزان تولید رسوب در کلاسهای شبیه مشابه بسیار بالاتر از رخساره فرسایش آبراهه‌ای با شبیه مشابه است. این نتیجه در مورد سازند آغازاری نیز کاملاً صادق است نتایج حاصل از نمونه‌برداریها نشان داد سازند آسماری کمترین حساسیت را به فرسایش دارند و کمترین میزان تولید رسوب متعلق به این واحد لیتواستراتیگرافی است.

^۱ کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان