



بررسی و طبقه‌بندی مورفوکلیماتیک خندقهای استان مازندران

سید حسن احمدیان¹، مجید صوفی²، بهنوش جعفری³

1-3- اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

آدرس پست الکترونیکی مکاتبه کننده (hahmadian2008@gmail.com)

چکیده

این تحقیق به منظور شناخت و طبقه‌بندی آبکند های استان مازندران بر اساس ویژگیهای شکل شناسی و پراکنش در اقالیم مختلف به اجرا درآمده است. بدین منظور ابتدا کلیه مناطق فرسایش آبکندی شناسایی شده و مناطق با حداقل مساحت 500 هکتار در اقالیم مختلف دومازتن گسترش یافته طبقه بندی گردیدند. دو ناحیه آبکندی با مساحت بالای 500 هکتار بنام شور کچال در حوضه سرخ آباد و رزن در حوضه نورود شناسایی گردید (یک آبکند معرف با دو تکرار در هر ناحیه آبکندی انتخاب شد). در ناحیه آبکندی شور کچال با اقلیم نیمه مرطوب سرد، آبکند ها از نظر تکاملی پیوسته، دارای کلاس عمق متوسط (8 متر) ، پلان عمومی شاخه درختی ، پلان راس مدور نوکدار و سطح مقطع ذوزنقه‌ای شکل میباشد. نسبت (W/D) برابر با 0/77 و در ناحیه آبکندی رزن با اقلیم نیمه خشک سرد ، آبکند ها از نظر تکاملی پیوسته، دارای کلاس عمق متوسط (12 متر) ، پلان عمومی خطی و شاخه درختی ، پلان راس مدور نوکدار ، سطح مقطع ذوزنقه‌ای شکل و نسبت (W/D) برابر با 1/18 می باشد. ویژگیهای مورفومتریک مناطق آبکندی شامل طول، عمق و عرض آبکند های معرف همراه با تکرار برداشت گردیدند. همچنین ویژگیهای آبکند ها به لحاظ مورفولوژیکی شامل پلان عمومی آبکند، شکل مقطع، پلان رأس آبکند ها اندازه گیری شدند. از مقاطع مختلف آبکند نمونه برداری خاک انجام و فاکتورهای بافت خاک ، اسیدیته ، نسبت جذب سدیم ، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ، کاتیونهای سدیم و منیزیم و کلسیم و هدایت الکتریکی خاک مورد آزمایش قرار گرفت . .

کلمات کلیدی : پلان عمومی ، طبقه بندی، گالی، مورفوکلیماتیک، مازندران

مقدمه

مشهود ترین شکل فرسایش خاک که منجر به کاهش توان باروری خاک و ایجاد محدودیت در کاربری اراضی گردیده و می تواند خطر جدی برای راههای آسفالت، راه آهن بین شهری و سراسری ، اراضی زراعی و مرتعی و سازه های مختلف ایجاد نماید فرسایش آبکندی است. در واقع فرسایش آبکندی یکی از مهمترین و پر هزینه ترین نوع و شکل فرسایش در حوضه آبخیز می باشد. و مهار آن هم بسیار پیچیده است. هر ساله 26 میلیارد تن خاک در دنیا بر اثر فرسایش از دست می رود که این میزان بیشتر از خاکی است که تشکیل می شود. در ایران نیز سالانه به دلائل گوناگون مقدار زیادی از خاکهای با ارزش بوسیله فرسایش از دسترس خارج می شود. به طوریکه میزان فرسایش خاک، سالیانه حدود 2 میلیارد تن تخمین زده می شود که 7/6 درصد کل فرسایش خاک دنیا را شامل می شود (بنت، 1985).

در مورد فرسایش آبکندی تحقیقات نسبتاً کمی صورت گرفته است (بلانگ، 1985). فرسایش آبکندی تحت تاثیر عوامل مربوط به خاک ، تغییر کاربری، لیتولوژی، آب و هوا، شیب و غیره صورت می گیرد (بنت، 1985). بر اساس تحلیل های




آماری چند متغیره، انواع مارن، شیب، جهت دامنه، کاربری زمین و مورفولوژی دیواره جانبی در تکامل آبکند موثر بوده و آبکندهای منطقه براساس شدت فرآیند فرسایش خاک به 5 طبقه دسته بندی شده اند (بلانگ، 1982).

ریخت شناسی خندقها

خندقها براساس معیارهای مختلفی طبقه بندی شده اند (بریس، 1966). ایرلند و همکاران⁴ (1993) شش نوع اصلی نیمرخ طولی پیشانی خندق در جنوب کارولینا را تشریح کرده اند که عبارتند از: حبابی⁵، مرکب⁶، پنجه ای⁷، خطی⁸، موازی⁹ و شبکه ای¹⁰.

طبق عقیده مونگومری و دیتریخ (1994) و کرک بای (1994) مکانیسمهای فرسایش خندقی عبارتند از: فرسایش هیدرولیکی از طریق تمرکز جریان رواناب سطحی، زهش و فرآیند حرکت توده ای خاک. ایرلند و همکاران (1993) براساس پلان عمومی خندق، خندقها به انواع خطی، حبابی، پنجه ای، موازی و مرکب تقسیم بندی نموده اند (شکل 1).



شکل 1- پلان عمومی خندقها بر اساس نظریه کرک بای

مواد و روشها

با استفاده از عکسهای هوایی و بازدیدهای میدانی محدوده جغرافیایی مناطق خندقی استان که حداقل 500 هکتار مساحت را دارا می باشند بر روی نقشه 1/50000 توپوگرافی تعیین گردیدند. سپس اقلیم عمده حاکم بر محدوده های مذکور با استفاده از روش دومارتن اصلاح شده از مطالعات جاماب استخراج گردید و دو محل از هر اقلیم که دارای فرسایش خندقی می باشد برای مطالعه انتخاب می شود که با شرح بالا، ناحیه آبکندی شورکچال از حوضه سرخ آباد و ناحیه آبکندی رزن از حوضه نورود جهت کار انتخاب گردیده اند. سپس از طریق بازدیدهای صحرایی از هر محل، خندق معرف در هر منطقه تعیین گردید. خندق معرف خندقی است که از نظر طول، عرض،

⁴ - Ireland et al.
⁵ - Bulbous
⁶ - Compound
⁷ - Dendritic
⁸ - Linear
⁹ - Parallel
¹⁰ - Trellis



عمق، کاربری اراضی، پلان عمومی و سر خندق، بخش اعظم خندق های منطقه را در بر گیرد. سپس خندقها از نظر: الف - موقعیت مکانی در آبخیز (برروی شیب، برروی دشت)، ب - دوره تکاملی (پیوسته یا مسن - ناپیوسته یا جوان)، ج - بر اساس شکل پلان عمومی خندق (پنجه ای، خطی، موازی، حبابی و مرکب) د - بر اساس عمق متوسط خندق که در میانه آن اندازه گیری می شود (کم عمق کوچکتر از یک متر، عمق متوسط بین 1 تا 10 متر و عمیق بیشتر از 10 متر)، طبقه بندی گردیدند. اندازه گیری طول، عمق، عرض فوقانی و تحتانی خندق معرف در راس آن، 25%، 50% و 75% فاصله از راس خندق صورت پذیرفت.

در سرخندق، 25%، 50% و 75% از کناره های چپ و راست خندق نمونه گیری خاک صورت گرفت و به آزمایشگاه ارسال شد. کاربری اراضی در اطراف خندق تعیین (در زمان تکمیل شناسنامه خندق) و سپس با استفاده از عکسهای هوایی با مقیاس 1:20000 کاربری گذشته اراضی استخراج شد. به منظور اثبات کاربری موجود از سر خندق و کناره ها عکس رنگی تهیه شد.


در استان مازندران دو منطقه دارای فرسایش آبکندی با مساحت بیش از 500 هکتار می باشد که شامل 1- حوضه سرخ آباد در جنوب شهرستان سوادکوه با اقلیم نمای دوما رتن اصلاح شده نیمه مرطوب سرد با ناحیه آبکندی شور کچال. 2- حوضه نورود در جنوب شهرستان آمل با اقلیم نمای دوما رتن اصلاح شده نیمه خشک سرد با ناحیه آبکندی رزن که مشخصات آنها در جدول ذیل می آید.

ناحیه آبکندی شور کچال


مساحت ناحیه آبکندی شور کچال بالغ بر 562 هکتار میباشد. در ناحیه آبکندی شور کچال، آبکند معرف بطول 3750 متر و رقوم ارتفاعی آن از 2360 متر شروع و به نقطه 1220 متر ختم میشود. و آبکند تکرار یک بطول 950 متر که از ارتفاع 1760 متر شروع و تا نقطه 1400 متر ختم می شود. و آبکند تکرار دو بطول 600 متر از نقطه 1820 متر شروع و به نقطه 1420 متر ختم می شود (شکل 2).

ناحیه آبکندی رزن

مساحت ناحیه آبکندی رزن بالغ بر 2766 هکتار می باشد. در ناحیه آبکندی رزن، آبکند معرف بطول 2050 متر و رقوم ارتفاعی آن از 1720 متر شروع و به نقطه 1240 متر ختم میشود. و تکرار آبکند یک بطول 1550 متر که از ارتفاع 1600 متر شروع و تا نقطه 1240 متر ختم می شود. و تکرار آبکند دو بطول 1545 متر از نقطه 1640 متر شروع و به نقطه 1245 متر ختم می شود (شکل 3).



شکل 3- شیب ناحیه آبکندی رزن



شکل 2- شیب ناحیه آبکندی شورکچال

نتیجه گیری و بحث

ناحیه آبکندی شورکچال

خندق معرف در مخروط‌های واریزه‌ای بادبزنی شکل قرار دارد. خندق بصورت پیوسته بوده و نسبت عمق به عرض خندق (W/D) 0/77 می‌باشد. شیب عمومی اراضی اطراف خندق حدود 56 درصد، وضعیت پوشش گیاهی ضعیف بوده و کاربری کنونی اراضی، دیم رهاشده و مرتع می‌باشد. خندق معرف منطقه پیوسته و پیچ در پیچ و سطح مقطع آن دوزنقه‌ای شکل و دارای پلان عمومی شاخه درختی می‌باشد. پلان راس خندق نوکدار و شکل پروفیل عمودی راس خندق عمودی است. در دیواره‌های خندق پوشش گیاهی بصورت ضعیف و فرسایش پذیر و در کف خندق حدود 10 درصد پوشش گیاهی وجود دارد. سنگریزه خاک سطحی در اطراف راس، 35 درصد و در طول و انتهای خندق حدود 30 درصد می‌باشد. خندق در ابتدای یک مسیل قرار داشته و از شمال شرقی به جنوب غربی امتداد دارد. بالادست خندق را اراضی با پوشش جنگلی درختچه ای تشکیل می‌دهد و در طرفین شرق و غرب خندق را اراضی دیم رهاشده و مراتع تشکیل می‌دهد. از عوامل ایجاد خندق می‌توان به افزایش حجم رواناب سطحی در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به اراضی دیم و نیز تخریب پوشش گیاهی در اثر چرای بی رویه اشاره کرد. برای مهار خندقها در این منطقه هیچ گونه اقدامات حفاظتی صورت نپذیرفته است.

ناحیه آبکندی رزن

پلان عمومی خندق بصورت خطی و شاخه درختی، مقطع عرضی خندق U شکل، پروفیل عمودی راس خندق غار مانند و برخی از رئوس آن مایل می‌باشد. فرمول معرف خندق‌های منطقه براساس فرمول اقلیم

پلان - کلاس عمق - تکامل آبکندی می‌باشد که دارای اقلیم نیمه خشک سرد، از نظر تکاملی پیوسته، دارای کلاس عمق متوسط (12 متر) و سطح مقطع دوزنقه‌ای شکل می‌باشد.

نسبت عرض به عمق خندق (W/D) 1/18 می‌باشد. شیب عمومی اراضی اطراف خندق حدود 48 درصد، وضعیت پوشش گیاهی ضعیف بوده و کاربری کنونی اراضی، دیم رهاشده و مرتع می‌باشد. در دیواره‌های خندق پوشش گیاهی بصورت ضعیف و در کف خندق سنگریزه و سنگ های قطور زیادی وجود دارد. که حاکی از سیلابی



بودن این آبکندها دارد و در طرفین شرق و غرب خندق را اراضی دیم رهاشده و مراتع تشکیل می‌دهد عبور این آبکندها از روستا و باغات منجر به تخریب منازل مسکونی و باغات است. از عوامل ایجاد خندق می‌توان به افزایش حجم رواناب سطحی در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به اراضی دیم و نیز تخریب پوشش گیاهی در اثر چرای بی‌رویه اشاره کرد.

منابع مورد استفاده

1. Bennett, H.H., (1985): *Soil Conservation*. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York.
2. Blong, R.J., (1985): Gully sidewall development in New South Wales, Australia. In El-Swaify, S.A., Moldenhauer, W.C. and Lo, A. (Eds) *Soil Erosion and Conservation*. Soil Conservation Society of America, Iowa, p.574-584.
3. Blong, R.J., Graham, (O.P.) & Veness, J.A., (1982): The role of sidewall processes in gully development. *Earth Surface Processes and Landforms* 7: 381-385.
4. Brice, J.C., (1966): Erosion and deposition in the loess-mantled Great Plains, Medicine Creek drainage basin, Nebraska. U.S. *Geological Survey Professional Paper* 352-H, 255-339.