

نیروزی عوامل موثر بر فرسایش آبکندي در منطقه فارغان استان هرمزگان

محمد زارع مهرجردی، مجید صوفی، سعید چوبانی و جلال برخورداری

به ترتیب کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، عضو هیأت علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مذہب

نتائج و سمات

آبکند های این منطقه بر روی دشت با شبیب کمتر از ۵ درصد واقع شده و از نظر دوره تکامل پیوسته یا مسن می باشند و پلان عمومی شبکه آبکند پنجه ای بوده و از نظر عمق، در کلاس متوسط (۱-۲ متر) قرار دارند. پلان پیشانی آبکندها شاخه ای و یا مدور و نیمrix پیشانی آنها عمودی می باشد و شکل مقطع عرضی آبکند U شکل است. پیشوی و توسعه آبکند علاوه بر پیشانی آن از کناره ها از محل ورود رواناب به آبکند می باشد. آبکند ها در وسط اراضی زراعی ایجاد شده اند (شکل ۱) و تا به حال حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را از بین برده است و هر ساله نیز باعث از بین رفتن اراضی می شود (شکل ۲). به طوری که طی یازدهدهایی که در چند ماهه اخیر انجام شده متوجه شدیم که راس آبکند معرف حدود ۳ متر پیشوی داشته و همچنین کناره های آبکند به دلیل ورود هرز آب کشاورزی و رواناب ریزش کرده و آبکند عریض تر شده و در بعضی قسمتها آبکندهای جانبی جدیدی ایجاد شده است. منطقه مورد بررسی به صورت دشت دامنه است. دشتی با شبیب ملایم و پستی و بلندی کم با خاک عمیق تا خیلی عمیق و بافت متوسط (سیلت، سیلت لوم، لوم) دارای مقدار سیلت بالا و شوری کم تا متوسط. شوری از پیشانی آبکند بطرف پائین زیاد می شود. پایداری خاکدانه ها بسیار کم و خاک دارای خاصیت پخشیده است. زمین شناسی منطقه جزء نهشته های عهد حاضر می باشد، که در نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ حاجی آباد تحت عنوان فلات های گلی با اجزای کاملا ریز دانه و حاصل فرسایش رسوبات قدیمی تر می باشند. در این منطقه تزویلات جوی بیشتر بصورت باران می باشد. طبق آمار ایستگاه بازارسنجی شاهروド فارغان با طول دوره آماری ۲۶ ساله میانگین بارندگی سالانه ۱۵۰ میلیمتر که حدود ۶۵ درصد آن در بهار نازل می شود. طبق اطلاعات ایستگاه کلیماتولوژی حاجی آباد با طول دوره آماری ۱۰ ساله حراست متوسط سالانه ۲۲/۶ درجه سانتیگراد با میانگین حداقل ۱۵/۵ درجه، حداقل مطابق ۴-۵ مازگ، حاکم، مطابق ۳۱/۴ حاکم، مطابق ۴۸ است.

با توجه به بررسیهای انجام شده منطقه مورد مطالعه داشتی است با شبیه ملایم و پستی و بلندی کم که از رسوب گذاری تشکیلات قدیمی تر حاصل شده اند منطقه دارای خاک عمیق تا خیلی عمیق با بافت سیلیتی و املال زیاد بوده و غالب بارندگیها بصورت رگباری و با شدت زیاد می باشد. با توجه به سیلگیر بودن منطقه در مدت زمان کوتاهی مقدار رواناب زیادی از ارتقایات اطراف سازیز آن می شود و چون خاک آن از رسوبات دانه ریز با بافت سیلیتی و ساختمنی سیست و دارای املال زیادی می باشند حساسیت زیادی در برابر فرسایش و انحلال دارند و کوچکترین دخالت انسان حتی یک گودال کوچک می

فرسایش آبکنندی مشهودترین شکل فرسایش خاک است که منجر به کاهش توان تولید خاک و ایجاد محدودیت در کاربری اراضی می‌گردد و می‌تواند خطر جدی برای راههای، حصارها و سازه‌های مختلف باشد و همچنین سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می‌شود. عدهه آبکنند های ایران در شیوه های کم و در اطراف اراضی زراعی و مراعط بوجود آمده اند. عمدتاً دارای مقطع U شکل هستند و خسارت عدهه واردہ بر پلها و راههای ارتباطی و مراعط و مراعط می باشد. از نظر کلاس عمقی در رده آبکنند های کم عمق (کمتر از یک متر) تا متوسط (یک تا ده متر) واقع شده اند و دارای پلان عمومی پنجه ای می باشند [۲]. در مورد عوامل موثر در ایجاد فرسایش آبکنندی، بطور کلی می توان عوامل زیر در ایجاد این نوع فرسایش موثر دانست: الف: حساسیت سازند ب: تغییر در استفاده از زمین چ: استفاده بیش از حد از زمینهای کشاورزی د: چرای بیش از حد مراعط و تخریب پوشش گیاهی ه: افزایش جریانهای سطحی و تغییرات آب و هوایی که باعث بهم خوردن تعادل آبراهه می‌گردد [۱].

مواد و روش ها

منطقه فارغان در شهرستان حاجی آباد در شمال شرقی بندرعباس بین عرض های جغرافیای  $28^{\circ} 28' 3''$  شمالی و طول های جغرافیایی  $56^{\circ} 16' 12''$  شرقی واقع شده است. برای انجام این بررسی ابتدا محدوده منطقه دارای فرسایش آبکند با استفاده از اطلاعات کارشناسان اجرایی و بررسی عکس های هوایی مشخص شد و سپس از طریق پیمایش صحراوی و موقعیت یاب (GPS) بر روی نقشه توپوگرافی با مقیاس  $1:50000$  مشخص شد. با استفاده از طبقه بندی دوامارتن گستردۀ، اقلیم مناطق آبکندی مشخص گردید. از هر اقلیم  $2$  منطقه آبکندی و از هر منطقه یک آبکند معرف و  $2$  تکرار انتخاب شدند. در هر آبکند معرف، خصوصیات مورفومتریک از قبیل طول، عرض بالا و پائین، عمق، شکل مقطعی، نیمرخ عمودی رأس و بلان عمومی آبکندها برداشت گردید. جهت تعیین خصوصیات خاک نمونه هایی از لایه های مختلف خاک از چهار مقطع پیشانی آبکند،  $50$  درصد و  $75$  درصد طول آبکند پیشانی آن برداشت شد و همچنین خصوصیات زمین شناسی، هواشناسی، پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه بررسی شده و در نهایت با تلفیق عوامل بطور کیفی علل ایجاد فرسایش آبکندی در منطقه بررسی شد.

در پی آن انجام کشاورزی با شیوه‌های غلط و عدم مدیریت صحیح سیلاب می‌باشد (شکل‌های ۳ و ۴).

تواند باعث ایجاد آبکند بزرگی شود. با توجه به شواهد و مشاهدات صحرائی به نظر می‌رسد عامل اصلی ایجاد آبکند، بدليل خصوصیات طبیعی از جمله شدت بالای بارندگی، نوع خاک و سیلگیر بودن که منطقه را مستعد فرسایش ساخته، ازین بردن پوشش گیاهی طبیعی و

جدول (۱) خصوصیات خاک آبکند در مقطع ۵۰ درصد از طول آن

بافت	Clay (%)	Sand (%)	Silt (%)	SAR	Ca+Mg Meq/lit	Na Meq/lit	$E_c$ mmhos/cm	pH	عمق
سیلت	۳	۱۶	۸۱	۲/۵۰۴	۱۰	۵/۶	۱/۵۳	۸/۳	۰-۵۰
سیلت	۴	۷	۸۹	۲/۱۱۷	۱۳	۵/۴	۱/۸۸	۸/۲	۵۰-۱۵۰
سیلت	۳	۱۵	۸۲	۳/۴۰	۱۴	۹	۲/۰۴	۸/۹	۱۵۰-۲۳۰



شکل (۱) نمای کلی منطقه و آبکندهای ایجاد شده در وسط اراضی کشاورزی



شکل (۲) پیشرفت آبکند بطرف اراضی کشاورزی



شکل(۳) هدایت هرزآب کشاورزی بطرف آبکند



شکل(۴) شخم در جهت شیب و پیشرفت آبکند از طریق شیارهای حاصل از شخم

۳- قبوسی، ج، ۱۳۷۳. رشد و گسترش آبکندها، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

۴- مهندسین مشاور یکم، ۱۳۷۸.. مطالعات جامع احیا و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه آبخیز رودخانه کل و جزایر خلیج فارس جلد اول هوا و اقلیم شناسی.

#### منابع مورد استفاده

- ۱- احمدی، ح. ۱۳۷۴. زئومورفولوژی کاربردی (فرسایش آبی)، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۲- صوفی، م. ۱۳۷۸. بررسی ویژگیهای آبکندهای ایران، کنفرانس ملی فرسایش و رسوب.